



Dient der Steuerung von Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Rekuperatoren, im Weiteren der Messung und Steuerung der relativen Luftfeuchtigkeit in Industrieobjekten, Lagern u. Ä.

- Messung der relativen Luftfeuchtigkeit
- > Analogausgang 0–10 V + Relaisausgang
- > vollständig kalibriert
- > langfristige Stabilität
- > einfache Montage an der Wand



Beschreibung:

ADS-RH ist ein elektronischer Messfühler der relativen Feuchtigkeit, der mit einem Polymersensor ausgestattet ist. Er ist mit einem analogen 0 - 10 V DC-Ausgang und mit Output-Relais mit einstellbarem Einschaltpegel ausgestattet. Die Messung ist regelmäßig nach 7s durchgeführt.

Auf Grundlage dieser Messung ist es dann möglich die Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Rekuperatoren direkt steuern.

Technische Daten:

Parameter	Wert	Einheit
Stromanschluss	230	V AC
Verbrauch	max. 1	VA
Messbereich	0 – 100 %	rF
Auflösung	0,5 %	rF
Genauigkeit	±4% im bereic	h 20 – 80 % rF
Messperiode	7	S
Spannungsausgang	0-10	V DC
Stromausgang 1	0 – 20	mA
Stromausgang 2	4 – 20	mA
Schaltspannung	max. 250	V AC
Schaltstrom	max. 5	Α
Hysteresechaltung	1,5	V
Arbeitstemperatur	0 bis +40	°C
Arbeitsfeuchtigkeit	0 bis 100 %	rF
Lagertemperatur	-20 bis +60	°C
Abmessungen	125 x 83 x 37	mm


Die Erklärung der technischen Abkürzungen und Begriffe finden Sie auf unserer Website im Wörterbuch.






ADS-RH-230 | Feuchtigkeitssensor 230V

Der Graph der Ausgangsspannung auf der gemessenen Luftfeuchtigkeit:



Frontseite:



Einstellungsrad des Niveaus, bei dem das Relais schaltet:

- links drehen Senkung des Feuchtigkeitsniveau, bei der das Relais schaltet.
- rechts drehen Erhöhung des Feuchtigkeitsniveau, bei der das Relais schaltet.

Um das schnelle Schalten des Relais im Bereich des eingestellten Niveaus zu verhindern, wurde eine Hysterese im Umfang von 15% automatisch hinzugefügt.


LED Identifikation:

- Dauerleuchten = Relaiskontakte eingeschaltet
- Blinken = Relaiskontakte ausgeschaltet

Einstellung der LED Anzeige -Jumper JP4:

- Jumper gesetzt = blaue LED erlaubt
- Jumper frei = blaue LED verboten

Anschlussbeispiel:









Einstellung des Spannung-/Stromausgangs durch JP5-Jumper:


Jumper in Position **U** = Spannungsausgang. Jumper in Position **I** = Stromausgang.

Einstellung des Typs des Stromausgangs durch JP1-Jumper:

JP1 gesetzt = Stromausgang 4 - 20 mA. JP1 frei = Stromausgang 0 - 20 mA.

Hinweis: wenn der Spannungsausgang gewählt ist, muss JP1 frei werden, sonst wird der Spannungsausgangwert verschoben.

Lage der Jumper auf der PCB:




Verwendungsweise

Das Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Hinweise zur Platzierung des Sensors finden Sie auf unserer Website.

Ende der Lebensdauer des Produkts

Nach der Lebensdauer ist das Produkt im Einklang mit dem Abfallgesetz und den EU-Richtlinien zu vernichten.

Abmessung (mm):



Technische Änderungen des Herstellers um die Eigenschaften und die Funktionen des Produkts zu verbessern ohne vorigen Hinweis vorbehalten.

